



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9518-0ABCPZ

| | |
|-----------------------|--|
| Cuid Uimhir: | AD9518-0ABCPZ |
| Monaróir / Branda: | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Cur síos ar an Táirge | IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP |
| Datasheets: | AD9518-0ABCPZ.pdf |
| Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS |
| Coinníoll Stoc | 6596 pcs stock |
| Long Ó | Hong Cong |
| Slí Loingsiú | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

IARRATAS AR LUACHANNA

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

Sonraíochtaí AD9518-0ABCPZ

| | |
|------------------------------------|--|
| CUID UIMHIR | AD9518-0ABCPZ |
| MONARÓIR | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| TUAIRISC | IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP |
| STÁDAS SAOR LUADHE / STÁDAS ROHS | Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS |
| CAINNÍOCHT AR FÁIL | 6596 pcs |
| BILEOG SONRAÍ | AD9518-0ABCPZ.pdf |
| VOLTAGE - SOLÁTHAR | 3.135 V ~ 3.465 V |
| CINEÁL | Clock Generator, Fanout Distribution |
| SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS | 48-LFCSP-VQ (7x7) |
| SRAITH | - |
| CÓIMHEAS - IONCHUR: ASCHUR | 1:6 |
| PACÁISTIÚ | Tray |
| PACÁISTE / CÁS | 48-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| PLL | Yes |
| ASCHUR | LVPECL |
| AINMNEACHA EILE | AD95180ABCPZ |
| TEOCHT OIBRIÚCHÁIN | -40°C ~ 85°C |
| LÍON NA N CIRCUITS | 1 |
| GLÉASTA CINEÁL | Surface Mount |
| LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL) | 3 (168 Hours) |
| STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| IONCHUR | CMOS, LVDS, LVPECL |
| MINICÍOCHT - MAX | 2.95GHz |
| DIVIDER / IOLRAITHEOIR | Yes/No |
| DIFREÁLACH - IONCHUR: ASCHUR | Yes/Yes |
| UIMHIR PHÁIRTAIGH | AD9518 |

Clibeanna Gaolmhara

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ | Dáileoir AD9518-0ABCPZ | Soláthraí AD9518-0ABCPZ |
| Praghas AD9518-0ABCPZ | Pictiúir AD9518-0ABCPZ | Íomhá AD9518-0ABCPZ |
| AD9518-0ABCPZ PDF Datasheet | AD9518-0ABCPZ Íoslódáil Bileog Sonraí | Leathanaigh AD9518-0ABCPZ |
| Stoc AD9518-0ABCPZ | Ceannaigh AD9518-0ABCPZ | Ceannaigh ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ | Soláthraí ADI (Analog Devices, Inc.) | Dáileoir ADI (Analog Devices, Inc.) |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ | AD AD9518-0ABCPZ | ADI (Analog Devices, Inc.) AD9518-0ABCPZ |
| Analog Devices Inc. AD9518-0ABCPZ | Analog Devices, Inc. AD9518-0ABCPZ | |

Táirgí Gaolmhara

| | |
|---|---|
| <p>AD9518-1A/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A I stoc: 457 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9518-2ABCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.2GHZ 48LFCSP I stoc: 8218 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>AD9518-1ABCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP I stoc: 6824 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9518-2A/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9518-2A I stoc: 499 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>AD9517-4ABCPZ-RL7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 8624 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9518-0ABCPZ-RL7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP I stoc: 11316 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>AD9518-1ABCPZ-RL7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP I stoc: 9366 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9518-0A/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A I stoc: 384 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>AD9517-3ABCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 7376 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9517-4A/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A I stoc: 484 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>AD9517-4ABCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 5649 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>AD9517-3ABCPZ-RL7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 10320 pcs</p> <p>RFQ</p> |