

2450DM40A1575E

Cuid Uimhir:	2450DM40A1575E
Monaróir / Branda:	Johanson Technology
Cur síos ar an Táirge	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
Datasheets:	
Stádas RoHS	Luaidhe saor in aisce de réir díolúine / RoHS Compliant
Coinníoll Stoc	51325 pcs stock
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

Sonraíochtaí 2450DM40A1575E

CUID UIMHIR	2450DM40A1575E
MONARÓIR	Johanson Technology
TUAIRISC	RF DIPLEXER 1.575GHZ/2.45GHZ
STÁDAS SAOR LUADHE / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce de réir díolúine / RoHS Compliant
CAINNÍOCHT AR FÁIL	51325 pcs
BILEOG SONRAÍ	
SRAITH	-
CAILLTEANAS TUAIRISCEÁN (ÍSEAL BAND / HIGH BAND)	10dB / 10dB
PACÁISTIÚ	Cut Tape (CT)
AINMNEACHA EILE	712-1562-1
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	1 (Unlimited)
LOW BAND TANÚCHÁIN (MIN / MAX DB)	50.00dB / -
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free by exemption / RoHS Compliant
HIGH BAND TANÚCHÁIN (MIN / MAX DB)	30.00dB / -
BANDAÍ MINICÍOCHT (ÍSEAL / ARD)	1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz
CUR SÍOS MIONSONRAITHE	RF Diplexor 1.574GHz ~ 1.576GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz

Clibeanna Gaolmhara

Johanson Technology 2450DM40A1575E	Dáileoir 2450DM40A1575E	Soláthraí 2450DM40A1575E
Praghas 2450DM40A1575E	Pictiúr 2450DM40A1575E	Íomhá 2450DM40A1575E
2450DM40A1575E PDF Datasheet	2450DM40A1575E Íoslódáil Bileog Sonraí	Leathanaigh 2450DM40A1575E
Stoc 2450DM40A1575E	Ceannaigh 2450DM40A1575E	Ceannaigh Johanson Technology 2450DM40A1575E
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Soláthraí Johanson Technology	Dáileoir Johanson Technology
Johanson Technology 2450DM40A1575E	Johanson 2450DM40A1575E	Johanson Technology Inc. 2450DM40A1575E

Táirgí Gaolmhara

<p>2450CMG86980002 monaróirí: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Tuairisc: MANUAL RESET THERMOSTAT I stoc: 5913 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DP15D5400E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 I stoc: 331084 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450DP15E5400E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1206 I stoc: 237478 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DP15F5400E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 I stoc: 3520 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450DP15A5512E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 I stoc: 273914 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450CMG82090129 monaróirí: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Tuairisc: MANUAL RESET THERMOSTAT I stoc: 5789 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450CMG81840033 monaróirí: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Tuairisc: MANUAL RESET THERMOSTAT I stoc: 5347 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DM41A5400 monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER MODULE I stoc: 6443 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450CMG81840032 monaróirí: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Tuairisc: MANUAL RESET THERMOSTAT I stoc: 3507 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450CP05A5400T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 0202 4 LEAD I stoc: 180076 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450CMN80821029 monaróirí: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Tuairisc: MANUAL RESET THERMOSTAT I stoc: 6610 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450DP15B5512E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0805 I stoc: 6736 pcs</p> <p>RFQ</p>