



ADI (Analog Devices, Inc.)

## AD9517-4ABCPZ-RL7

Cuid Uimhir:	AD9517-4ABCPZ-RL7
Monaróir / Branda:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Cur síos ar an Táirge	IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
Datasheets:	AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
Stádas RoHS	Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS
Coinníoll Stoc	8639 pcs stock
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

IARRATAS AR LUACHANNA

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

## Sonraíochtaí AD9517-4ABCPZ-RL7

CUID UIMHIR	AD9517-4ABCPZ-RL7
MONARÓIR	ADI (Analog Devices, Inc.)
TUAIRISC	IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
STÁDAS SAOR LUADHE / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS
CAINNÍOCHT AR FÁIL	8639 pcs
BILEOG SONRAÍ	AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
VOLTAGE - SOLÁTHAR	3.135 V ~ 3.465 V
CINEÁL	Clock Generator, Fanout Distribution
SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS	48-LFCSP-VQ (7x7)
SRAITH	-
CÓIMHEAS - IONCHUR: ASCHUR	1:12
PACÁISTIÚ	Tape & Reel (TR)
PACÁISTE / CÁS	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PLL	Yes
ASCHUR	CMOS, LVDS, LVPECL
AINMNEACHA EILE	AD9517-4ABCPZ-RL7-ND AD9517-4ABCPZ-RL7TR
TEOCHT OIBRIÚCHÁIN	-40°C ~ 85°C
LÍON NA N CIRCUITS	1
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	3 (168 Hours)
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IONCHUR	CMOS, LVDS, LVPECL
MINICÍOCHT - MAX	1.8GHz
DIVIDER / IOLRAITHEOIR	Yes/No
DIFREÁLACH - IONCHUR: ASCHUR	Yes/Yes
UIMHIR PHÁIRTAIGH	AD9517

## Clibeanna Gaolmhara

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	Dáileoir AD9517-4ABCPZ-RL7	Soláthraí AD9517-4ABCPZ-RL7
Praghas AD9517-4ABCPZ-RL7	Pictiúir AD9517-4ABCPZ-RL7	Íomhá AD9517-4ABCPZ-RL7
AD9517-4ABCPZ-RL7 PDF Datasheet	AD9517-4ABCPZ-RL7 Íoslódáil Bileog Sonraí	Leathanaigh AD9517-4ABCPZ-RL7
Stoc AD9517-4ABCPZ-RL7	Ceannaigh AD9517-4ABCPZ-RL7	Ceannaigh ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	Soláthraí ADI (Analog Devices, Inc.)	Dáileoir ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	AD AD9517-4ABCPZ-RL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
Analog Devices Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	

## Táirgí Gaolmhara

<p><b>AD9517-3A/PCBZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9517-3A I stoc: 412 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9517-3ABCPZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 7376 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AD9517-4A/PCBZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A I stoc: 484 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9518-0ABCPZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP I stoc: 6596 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AD9517-3ABCPZ-RL7</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 10320 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9518-0ABCPZ-RL7</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP I stoc: 11316 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AD9517-2ABCPZ-RL7</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 2.2GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 9751 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9518-0A/PCBZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A I stoc: 384 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AD9518-1ABCPZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP I stoc: 6824 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9518-1A/PCBZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A I stoc: 457 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>AD9518-1ABCPZ-RL7</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP I stoc: 9366 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>AD9517-4ABCPZ</b> monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP I stoc: 5649 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>