



AVX Corporation

## CP0805A1880BWTR

Cuid Uimhir:	CP0805A1880BWTR
Monaróir / Branda:	AVX Corporation
Cur síos ar an Táirge	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Datasheets:	CP0805A1880BWTR.pdf
Stádas RoHS	Tá neamh-chomhlíontach luaidhe / RoHS ann
Coinníoll Stoc	282423 pcs stock
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

### Sonraíochtaí CP0805A1880BWTR

CUID UIMHIR	CP0805A1880BWTR
MONARÓIR	AVX Corporation
TUAIRISC	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
STÁDAS SAOR LUADH / STÁDAS ROHS	Tá neamh-chomhlíontach luaidhe / RoHS ann
CAINNÍOCHT AR FÁIL	282423 pcs
BILEOG SONRAÍ	CP0805A1880BWTR.pdf
SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS	0805
SRAITH	-
CAILLTEANAS TUAIRISCEÁN	-29dB
CUMHACHT - MAX	3W
PACÁISTIÚ	Tape & Reel (TR)
PACÁISTE / CÁS	0805 (2012 Metric)
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	1 (Unlimited)
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
LEITHLISÍÚ	-22dB
CAILLTEANAS ISTEACH	0.6dB
MINICÍOCHT	1.85GHz ~ 1.91GHz
CUR SÍOS MIONSONRAITHE	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 12 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
FACHTÓIR CÚPLÁLA	12 ± 1dB
CINEÁL COUPLER	Standard
IARRATAIS	PCS

### Clibeanna Gaolmhara

AVX Corporation CP0805A1880BWTR	Dáileoir CP0805A1880BWTR	Soláthraí CP0805A1880BWTR
Praghas CP0805A1880BWTR	Pictiúir CP0805A1880BWTR	Íomhá CP0805A1880BWTR
CP0805A1880BWTR PDF Datasheet	CP0805A1880BWTR Íoslódáil Bileog Sonraí	Leathanaigh CP0805A1880BWTR
Stoc CP0805A1880BWTR	Ceannaigh CP0805A1880BWTR	Ceannaigh AVX Corporation CP0805A1880BWTR
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	Soláthraí AVX Corporation	Dáileoir AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1880BWTR	

### Táirgí Gaolmhara

<p><b>CP0805A1907AWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 I stoc: 234814 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1842AWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 I stoc: 291374 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1960AWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 I stoc: 199692 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1747DWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 I stoc: 290903 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1890BWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 I stoc: 276537 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1890BWTR\500</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 I stoc: 251680 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1880CWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 I stoc: 261094 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1747AWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 I stoc: 282291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1747CWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 I stoc: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1720BWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 I stoc: 257960 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1880EWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 I stoc: 279177 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1880AWTR</b> monaróirí: AVX Corporation Tuairisc: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 I stoc: 309114 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>