



Johanson Technology

2450BL05A0100T

Cuid Uimhir:	2450BL05A0100T
Monaróir / Branda:	Johanson Technology
Cur síos ar an Táirge	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
Datasheets:	2450BL05A0100T.pdf
Stádas RoHS	Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS
Coinníoll Stoc	346165 pcs stock
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.

Sonraíochtaí 2450BL05A0100T

CUID UIMHIR	2450BL05A0100T
MONARÓIR	Johanson Technology
TUAIRISC	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
STÁDAS SAOR LUADH / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce / Comhlíonann RoHS
CAINNÍOCHT AR FÁIL	346165 pcs
BILEOG SONRAÍ	2450BL05A0100T.pdf
SRAITH	2450
CAILLTEANAS TUAIRISCEÁN (MIN)	9.5dB
DIFRÍOCHT CÉIM	180° ±10°
PACÁISTIÚ	Tape & Reel (TR)
PACÁISTE / CÁS	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
AINMNEACHA EILE	712-1646-2
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	1 (Unlimited)
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CAILLTEANAS ISTEACH (MAX)	0.55dB
IMPEDANCE - UNBALANCED / CHOTHROM	50 / 100 Ohm
MINICÍOCHT RAON	2.3GHz ~ 2.69GHz
CUR SÍOS MIONSONRAITHE	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

Clibeanna Gaolmhara

Johanson Technology 2450BL05A0100T	Dáileoir 2450BL05A0100T	Soláthraí 2450BL05A0100T
Praghas 2450BL05A0100T	Pictiúir 2450BL05A0100T	Íomhá 2450BL05A0100T
2450BL05A0100T PDF Datasheet	2450BL05A0100T Íoslódáil Bileog Sonraí	Leathanaigh 2450BL05A0100T
Stoc 2450BL05A0100T	Ceannaigh 2450BL05A0100T	Ceannaigh Johanson Technology 2450BL05A0100T
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Soláthraí Johanson Technology	Dáileoir Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Johanson 2450BL05A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL05A0100T

Táirgí Gaolmhara

<p>2450BL07A0050T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 I stoc: 3869 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43H0100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 4372 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450AT43B100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 338380 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43F0100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 112113 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL14B050T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 I stoc: 2880 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450BL14B200T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 I stoc: 4504 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL14B100T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 I stoc: 2801 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT45A100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 194676 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450AT44A100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 3720 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450BL14B100 monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 I stoc: 6408 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>2450BL07A0100T monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 I stoc: 6085 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>2450AT43D100E monaróirí: Johanson Technology Tuairisc: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD I stoc: 6073 pcs</p> <p>RFQ</p>

Cóipcheart © 2020 Dáileoir iontaofa de chomhpháirteanna leictreonacha

Ríomhphost: Info@infinity-electronic.com

Seoladh: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Cong

